

# HECHTPRIMER H



**Toepassing** : Zeer sneldrogende corrosiewerende hechtprimer voor o.a. metaal, thermisch verzinkt staal, aluminium en diverse kunststoffen.

**Kenmerken** : Zeer sneldrogend  
Uitstekende hechting op voorbehandelde ondergronden  
Kan met vrijwel elke verf overgeschilderd worden  
Goede corrosiewerende eigenschappen  
Lood- en chromaadvrije pigmentering



## Eigenschappen

**Basis** : alkydhars  
**Kleur** : gebroken wit  
**Dichtheid 20°C** : ca. 1,25 kg/ltr. (wit)  
**Laagdikte** : ca. 35 mu. droog  
**Droogtijd** : bij 20°C en een RV van 65%  
Stofdroog na ca. 15 minuten  
**Overschilderbaar** : na ca. 2 uur.  
na 16 uur met 2-componenten verven  
**Glans** : mat  
**Vastestofgehalte** : ca. 45 vol%.  
**Theor.rendement** : ca. 12–13 m<sup>2</sup> per liter  
**Houdbaarheid** : In gesloten originele verpakking en bij  
vorstvrije opslag tenminste 12 maanden.

## Verwerking

**Verwerkingstemp.** : Niet verwerken beneden 5°C en bo-  
ven een RV van 85%. De onder-  
grondtemperatuur dient tenminste  
3°C boven het dauwpunt te liggen.  
**Reinigingsverd.** : Verdunner 3210

## Algemene informatie

Het veiligheidsinformatieblad is op aanvraag beschikbaar of te downloaden van [www.koopmansverf.nl](http://www.koopmansverf.nl)

De hierbij verstrekte technische gegevens zijn opgesteld op basis van actuele kennis. P.K. Koopmans Lakfabrieken B.V. behoudt zich het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Iedere aansprakelijkheid op grond van deze gegevens wordt uitgesloten.

## Verwerkingsmethoden

**Kwast/roller**  
Verdunning : Verdunner 3210

## Ondergrondvoorbereiding

De ondergrond dient schoon, droog, vetvrij en draagkrachtig te zijn.

**Metaalachtige ondergronden:**  
Sstralen, etsen of grondig mechanisch schuren.

**Kunststof ondergronden:**  
Ontvetten, mat schuren en enigszins opweken met M.E.K. (methyl ethyl ketoxine) (proefondervindelijk de hechting bepalen).

**Reeds geschilderde ondergronden:**  
Reinigen met bijv. P.K. Cleaner NS 90 en schuren.

## Voorzorgsmaatregelen

Huidbescherming : draag geschikte handschoenen  
Gelaatsbescherming : draag indien nodig een bril